


Расходные материалы к PW-141

OPTIMA
сварочные решения



№	Наименование	Ø	Артикул
①	Изолятор		XLPE9007
②	Трубка охлаждения		XLFH0563
③	Катод стандартный		XLPR0101
④	Катод удлиненный		XLPR0116
⑤	Диффузор стандартный		XLPE0101
⑥	Диффузор удлиненный		XLPE0103
⑦	Сопло стандартное	1,1 мм 1,4 мм 1,7 мм 1,9 мм	XLPD0101-11 XLPD0101-14 XLPD0101-17 XLPD0101-19
⑧	Сопло удлиненное	1,4 мм 1,7 мм 1,9 мм	XLPD0117-14 XLPD0117-17 XLPD0117-19

№	Наименование	Артикул
⑨	Насадка защитная	XLPC0101
⑩	Насадка с резьбой	XLPC0103
⑪	Насадка пружинная	XLCV0011
⑫	Насадка U-образная	XLCV0012
⑬	Насадка корончатая	XLCV0014
⑭	Насадка роликовая	XLCV0021
⑮	Насадка удлиненная	XLCV0008
⑯	Насадка удлиненная	XLCV0009